

سپر ٹنڈنگ انجینئر کی ذمہ داریاں

1. تمام ڈویژنز کو مناسب PPE/T&P کی فراہمی کو یقینی بنانا۔
2. ہر ماہ کم از کم دو سب ڈویژن کی PPE/T&P چیک کرنا۔
3. دوران سفر Spot Checking کرنا۔ کام کے دوران اچانک لائن اسٹاف کی PPE/T&P چیک کرنا اور سیفٹی رولز کی خلاف ورزی پر فوری اور سخت ایکشن لینا۔
4. XEN. SDO کے سیفٹی کے بارے میں فرائض پر عمل درآمد کروانا۔
5. XEN اور SDO کی سیفٹی ٹریننگ (S.200) اور تمام لائن سپر ٹنڈنٹ کی ٹریننگ (T.500) کا یقینی بنانا۔
6. ہر چھ ماہ بعد سیفٹی سیمینار منعقد کروانا اور ہر سال سیفٹی ڈے منانا۔
7. سرکل میں سیفٹی انسپکٹر کی تعیناتی کو یقینی بنانا اور اس کی کارکردگی کو فعال بنانا۔
8. جس ڈویژن اور سب ڈویژن میں سال بھر میں حادثہ نہ ہو اس اسٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور شیلڈ یا ٹرافی کے لیے لیسکو ہیڈ کوارٹر کو مطلع کرنا۔