ایس۔ڈی۔او کی ذمہ داریاں

1. لائن اسٹاف ودیگر عملہ کی مارننگ اسمبلی میں حاضری یقینی بنانا اور روزانہ ہدایات برائے لائن اسٹاف دوران اسمبلی پڑھ کر سنانا۔
2. لائن اسٹاف کے لیے PPE/T&P کی فراہمی اور اس کو یقینی بنانا۔
3. ہر ماہ کی یکم تاریخ کو ماہانہ PPE/T&P پریڈ کرنا سیفٹی لیکچر دینا اور اس کی تحریری رپورٹ XEN کے دفتر پہنچانا۔
4. 11KV لائن پر شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کام سے ایک یوم قبل کام کی نوعیت کا جائزہ لینا۔ ضروری میٹریل۔ ٹرانسپورٹ اور مطلوبہ لائن اسٹاف کی دستیابی کو یقینی بنانا۔ شٹ ڈاؤن کے دورانیے کا کام کی نوعیت کے مطابق تعین کرنا۔
5. 11KV شٹ ڈاؤن کے دوران کام کی جگہ پر اپنی موجودگی کو یقینی بنانا اپنے لائن اسٹاف کو کام کے دوران اچانک چیک کرنا ۔اور ضروری حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے پر سخت ایکشن لینا۔
6. سب ڈویژن کے علاقہ میں لٹکتی ہوئی سروس تاروں اور ننگے جوڑوں کو درست کروانا۔ تمام تنصیبات بجلی کی ارتھنگ کو یقینی بنانا۔ تمام HT/LT لائنوں اور سروسز کے گراؤنڈ کلیرنس کی درستگی کو یقینی بنانا۔
7. SDO کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لائن اسٹاف میں سیفٹی کے بارے میں شعور اجاگر کرے اور لائن اسٹاف کے لیے ایسا ماحول مہیا کرے کہ وہ PPE/T&P کے بغیر کام کو گناہ سمجھیں۔
8. سیفٹی ٹریننگ (S.200) حاصل کرنا اور اسٹاف کی درجہ ذیل ٹریننگ کو یقینی بنانا۔

   ا۔ لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین (اسپیشل سیفٹی پروگرام) دو یوم

   ب۔ اسسٹنٹ لائن مین (S.100, T.100)

   ج۔ لائن مین (S.100, T.300)

   د۔ لائن سپرنٹنڈنٹ (S.100 ,S.200, T.500)